



Hout - PVC - Aluminium
Eigen plaatsingsdienst

NV Ramencentrum

VAN HECKE

Wachtebekestraat 193

B-9060 ZELZATE

E-mail: info@ramenvanhecke.be

TEL. +32 9 345 69 51

FAX +32 9 345 77 54

Web site: <http://www.ramenvanhecke.be>

EXTRA INFORMATIE INDIEN WIJ INSTAAN VOOR DE UITBRAAK : TER KENNISGEVING

Belangrijke opmerking bij hergebruik van de bestaande binnenvenster tabletten, behoud van oude buitendorpels tabletten (blauwe hardsteen) en oud gebarsten metselwerk :

- . Bij de uitbraak van oude ramen en deuren zullen wij steeds eerst nauwkeurig de uitbraak bekijken en efficiënt uitvoeren;
- . Aan het uit te breken gedeelte zal eerst een beschermlaag worden aangebracht;
- . Eventueel volgens noodzaak - zal voor start uitbraak - foto's worden genomen indien blijkt dat er reeds onvolmaaktheden te constateren zijn (geen limitatieve lijst) :

- vb. :
- . Indien reeds aanwezige scheuren in pleisterwerk zichtbaar zijn;
 - . Indien reeds aanwezige vochtplekken tussen pleisterwerk en oud raamkaders zichtbaar zijn;
 - . grootte scheuren, breuken in bestaande en te hergebruiken venstertabletten;
 - . Scheuren, breuken in bestaande en te hergebruiken buitenvenster tabletten;
 - . Gebarsten vloertegels aan uit te breken raam- deuropeningen;

- . Wij handelen steeds 'in eer en geweten' en op een correcte manier.

Uitbraak van oude ramen en deuren impliceert echter wel wij enkele handelingen moeten uitvoeren die kleine bouwkundige spanningen met zich mee kunnen brengen

- vb. :
- . Bij hergebruik van bestaande marmeren tabletten kunnen wij **NOOIT** verantwoordelijk worden gesteld dat de oude venstertablet scheurt of breekt door de **onzichtbare** bouwkundige plaatsing van vroeger (vb. door een oude raamanker onder de oude venstertablet => onzichtbaar voor uitbraak,)
 - . Idem voor oude en te behouden buitendorpels (hardheid gebruikte cement)
 - . Idem voor oude voegen tussen metselwerken (hardheid gebruikte cement en voegsel)
Trillingen van onze boormachine kan aan zwak aangebracht voegsels scheurtjes veroorzaken
Trillingen kunnen ook vochtig en beschadigd pleisterwerk kan krakeleren

HIER KUNNEN WIJ NOOIT VERANTWOORDELIJK VOOR WORDEN VOOR GESTELD

EXTRA INFORMATIE BIJ HERGEBRUIK OUDE VENSTERTABLETTEN

Indien aan de binnenzijde de oude binnenvenster tabletten moeten hergebruikt worden, dan kan dit in 9 van de 10 projecten de oude venstertabletten blijven liggen zonder dat deze moet worden uitgebroken.

In de weinige gevallen dat wij deze venstertabletten wel moeten uitbreken, wordt volgende eventueel aangereken :

Indien de oude venstertabletten moeten worden uitgebroken, dan zal een herplaatsingsbedrag aangerekend worden :

=> Herplaatsen van bestaande binnenvenster tabletten incl. verwerkingsmateriaal zoals snelcement /pleister

0,00 St.

50,00 €/st.

0,00 ,- €/totaal